



## INSTRUKCJA MONTAŻU - WINDYMAN



1

Po wypakowaniu poszycia windymana wyciągamy wentylator na podłoże.



2

Na wyłączony wentylator nakładamy tkaninę windymana i mocujemy ją do wentylatora za pomocą rzepów.



3

Za pomocą sznurków na głowie i końcach rąk regulujemy windymana.



4

Po złożeniu windymana włączamy zasilanie.

Pakowany windyman nie może być mokry!

Nie należy przechowywać windymanów w temperaturze wyższej niż pokojowa.

Może nastąpić wtedy wtórna sublimacja (odbicie grafiki).

